

Bericht für den Gast



Außenansicht Waldhotel Felschbachhof

Waldhotel Felschbachhof

Anschrift

Waldhotel Felschbachhof
Felschbachhof 1
66887 Ulmet

Kontaktdaten

Tel.: 06387 / 9110
E-Mail: info@felschbachhof.de
Web: www.felschbachhof.de

Prüfergebnis

Das **Waldhotel Felschbachhof** wurde am 28.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MÄRZ 2017 bis FEBRUAR 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft 						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parken		✓	✓	✓	✓	
Eingang		✓	✓	✓	✓	
Rezeption		✓	✓	✓	✓	
Zimmer 18		✓	–	–	–	Bewegungsflächen neben dem Bett: links 70 cm x 170 cm, rechts 180 cm x 170 cm; WC-Tiefe: 53 cm; Bewegungsflächen neben dem WC: links 77 cm x 53 cm, rechts 100 cm x 53 cm
Zimmer 41		✓	–	–	–	Lichte Breite der Tür: 81 cm; Breite vor immobilien Gegenständen: 130 cm; WC-Tiefe: 53 cm; Bewegungsflächen neben dem WC: links 40 cm x 53 cm, rechts 50 cm x 53 cm, davor 60 cm x 120 cm; keine Haltegriffe vorhanden
Frühstücksraum		✓	✓	✓	✓	
Restaurant „Zum Felschbachhof“		✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung		✓	–	–	–	WC-Tiefe: 53 cm; Bewegungsflächen neben dem WC: links 80 cm x 53 cm,

					rechts 90 cm x 53 cm, davor 140 cm x 140 cm
Tagungsraum „St. Petersburg“	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum „Pfälzer Berge“	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellfläche: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 40 m). Dieser ist entsprechend gekennzeichnet und ausgeschildert.
- Zwischen Parkplatz und Eingang hat der leicht begeh- und befahrbare Weg eine Steigung von 7 % auf einer Strecke von 6 m.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 100 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Treppe mit 6 Stufen mit einer Tritthöhe von 7 cm.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit. Die Flure haben eine Mindestbreite von 120 cm.



- Die Rezeption ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 110 cm hoch. Es ist eine andere gleichwertige Kommunikation im Sitzen vorhanden. Die Rezeption ist vom Eingang direkt sichtbar.
- Alle Bereiche sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar. Die Kabine des Lifts ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.

Zimmer 18 mit Sanitärraum

- Zum Zimmer 18 gelangt man entweder über das Treppenhaus oder den Aufzug. Die Länge des Flures vom Aufzug zum Zimmer beträgt 6 m und hat eine Mindestbreite 88 cm.
- Die lichte Durchgangsbreite der Zimmertür beträgt 94 cm.
- Es handelt sich um ein Doppelzimmer. Eine Verbindungstür zu einem anderen Zimmer ist vorhanden.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 70 cm x 170 cm und rechts 180 cm x 170 cm. Da es sich um zwei Einzelbetten handelt, können diese auseinander geschoben werden, um eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm zu gewährleisten.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer misst 150 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar. Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die WC-Tiefe beträgt 53 cm. Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 77 cm x 53 cm, rechts 100 cm x 53 cm, davor 145 cm x 120 cm.
- Es gibt klappbare Haltegriffe.
- Der 120 cm x 120 cm große Duschbereich ist ebenerdig zugänglich. Es gibt einen Duschstuhl und Haltegriffe (waagrecht). Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.
- Das Waschecken ist in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Zimmer 41 mit Sanitärraum

- Zum Zimmer 41 gelangt man entweder über das Treppenhaus oder den Aufzug. Die Länge des Flures vom Aufzug zum Zimmer beträgt 20 m und hat eine Mindestbreite 88 cm. Es ist eine Rampe mit einer maximalen Längsneigung von 6 % auf einer Länge von 6 m auf dem Weg dorthin vorhanden.
- Die lichte Durchgangsbreite der Zimmertür beträgt 82 cm.
- Es handelt sich um ein Doppelzimmer.



- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer misst 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 80 cm x 170 cm und rechts 90 cm x 170 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar. Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die lichte Durchgangsbreite der Badtür beträgt 81 cm.
- Die WC-Tiefe beträgt 53 cm. Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 40 cm x 53 cm, rechts 50 cm x 53 cm, davor 60 cm x 120 cm.
- Es gibt keine Haltegriffe.
- Der 80 cm x 140 cm große Duschbereich ist ebenerdig zugänglich. Es gibt einen Duschstuhl, aber keine Haltegriffe. Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.
- Das Waschecken ist in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist nicht im Sitzen und Stehen einsehbar.

Speiseraum

- Der Speiseraum befindet sich im EG und ist ebenerdig zugänglich.
- Im Speiseraum sind 10 unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm).
- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 300 cm.

Restaurant „Im Felschbachhof“

- Der Speiseraum befindet sich im EG und ist ebenerdig zugänglich.
- Im Speiseraum sind 14 unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm).
- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 160 cm.

Tagungsräume „St. Petersburg“ & „Pfälzer Berge“

- Die Tagungsräume befinden sich im EG und sind ebenerdig zugänglich.
- Die lichte Durchgangsbreite der Eingangstüren betragen mind. 90 cm
- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 150 cm.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Das öffentliche WC befindet sich im EG und ist ebenerdig zugänglich.
- Die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 94 cm.
- Die WC-Tiefe beträgt 53 cm. Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 80 cm x 53 cm, rechts 90 cm x 53 cm, davor 140 cm x 140 cm.



- Es gibt klappbare Haltegriffe.
- Das Waschecken ist in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 18 und 41 jeweils mit Sanitärraum

- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein optisches Signal angezeigt.
- Im Zimmer ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Frühstücksraum & Restaurant „Im Felschbachhof“

- Es gibt mind. 10 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt mind. 7 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt zumeist keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Die Speisekarte des Restaurants ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Folgende Hilfsmittel können ausgeliehen werden: Lesehilfen

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.



- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.